



















COMBINAZIONI

Automezzi per movimentazione metalli

EUR 0,00

	#1: Carrello elevatore Hencon - H1	Marca: Hencon Anno: 2003 Rif: H1
	#2: Carrello elevatore Hencon - H2	Marca: Hencon Anno: 2006 Rif: H2
	#3: Carrello elevatore Hencon - H3	Marca: Hencon Anno: 2006 Rif: H3
	#4: Camion Hencon Cruises	Marca: Hencon Anno: 2007 Rif: CH1
	#5: Camion del fluoro	Marca: Hencon Anno: 1990 Rif: AH1
	#6: Camion Alumina	Marca: Hencon Anno: 2008 Rif: AH2
	#7: Veicolo Portautensili Novodinamica elettrolisi - EF1	
	#8: Veicolo Portautensili Novodinamica elettrolisi - EF2	
	#9: Veicolo Portautensili Novodinamica elettrolisi - EF3	

Deposito Cauzionale: EUR 5.000,00

	#10: Veicolo Portautensili Novodinamica elettrolisi - EF4	
	#11: Carrello elevatore Kalmar	Marca: Kalmar Anno: 2008 Rif: DC1
	#12: Carrello elevatore Kalmar	Marca: Kalmar Anno: 2008 Rif: DC2
	#13: Carrello elevatore Kalmar	Marca: Kalmar Anno: 2008 Rif: DC3
	#14: Carrello elevatore Kalmar	Marca: Kalmar Anno: 2008 Rif: DC4
	#15: Carrello elevatore Linde	Marca: Linde Anno: 1978 Rif: DC5
	#16: Pulizia bruciatore Linde Carrello elevatore LQ1	Marca: Linde Anno: 2008 Rif: LQ1
	#17: Pulizia bruciatore Linde Carrello elevatore LQ2	Marca: Linde Anno: 2008 Rif: LQ2
	#18: Pulizia del martello Combilift Carrello elevatore LP1	Marca: Combilift Anno: 2008 Rif: LP1
	#19: Pulizia del martello Combilift Carrello elevatore LP2	Marca: Combilift Anno: 2010 Rif: LP2




Deposito Cauzionale: EUR 5.000,00

	#20: Pulizia martello Combilift Carrello elevatore LP3	Marca: Combilift Anno: 2010 Rif: LP3
	#21: Camion Hencon PH1	Marca: Hencon Anno: 2005 Rif: PH1
	#22: Camion Hencon PH2	Marca: Hencon Anno: 2007 Rif: PH2
	#23: Carrello elevatore a Carico Laterale Linde	Marca: Linde Anno: 1989 Rif: S50
	#24: Carrello elevatore a lamiera Caterpillar	Marca: Caterpillar Anno: 1989 Rif: V300
	#25: Pala da Carico Caterpillar	Marca: Caterpillar Anno: 1989 Rif: PALA1
	#26: Autocarro Multiribaltabile Pegaso 1	Marca: Pegaso Anno: 1973 Rif: MULT11
	#27: Autocarro Multiribaltabile Pegaso 2	Marca: Pegaso Anno: 1979 Rif: MULT12
	#28: Trattore Pegaso	Marca: Pegaso
	#29: Autocarro ribaltabile Nissan L80.14 e Rimorchio	Marca: Nissan Anno: 1989

Deposito Cauzionale: EUR 5.000,00

	#30: Minipala JCB - EP1 - Elettrolisi	Marca: JCB Anno: 2018 Rif: EP1
	#31: Minipala JCB - EP2 - Elettrolisi	Marca: JCB Anno: 2018 Rif: EP2
	#32: Minipala JCB - EP3 - Gesso	Marca: JCB Anno: 2018 Rif: EP3
	#33: Minipala JCB - EP4 - Fusione	Marca: JCB Anno: 2018 Rif: EP4
	#34: Carrello elevatore Nissan in fusione - FU16	Marca: Nissan Anno: 2018 Rif: FU16
	#35: Carrello elevatore Nissan in fusione - FU17	Marca: Nissan Anno: 2018 Rif: FU17
	#36: Elettrolisi del carrello elevatore Caterpillar collegato - C3	Marca: Caterpillar Anno: 2016 Rif: C3
	#37: Trasporto dell'ago del carrello elevatore Kalmar	Marca: Kalmar Anno: 2015 Rif: AN4
	#38: Carrello elevatore Caterpillar - Gesso	Marca: Caterpillar Anno: 2011 Rif: TP2
	#39: Carrello elevatore Caterpillar - Manutenzione della serie Elettrolisi	Marca: Caterpillar Anno: 2011 Rif: M7

Deposito Cauzionale: EUR 5.000,00

	#40: Furgone Nissan NV200	Marca: Nissan Anno: 2015 Rif: NV200
	#41: Golf Car - A	Marca: Galman Rif: MT1
	#42: Golf Car - B	Marca: Galman Rif: MT2